

**DOKUMENTACJA
WYMIANY STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ**

**W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA
W BŁONIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 2/4**

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

A. CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.	Elewacja południowa	1:200
2.	Elewacja wschodnia	1:200
3.	Elewacja zachodnia	1:200
4.	Elewacja północna	1:200
5.	Elewacje dziedzińca	1:200
6.	Wykaz okien zewnętrznych z PCV	1:100
7.	Wykaz drzwi i ścianek aluminiowych zewnętrznych	1:100
8.	Przeszklenie W1 wykusza na elewacji zachodniej	1:100
9.	Przeszklenie W2 i W3 wykuszy na elewacjach zach. i wsch.	1:100

DOKUMENTACJA WYMIANY STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

W BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W BŁONIU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 2/4

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Miasta i Gminy Błonie
- Inwentaryzacja elewacji i dane z istniejącej dokumentacji technicznej

2. INFORMACJE OGÓLNE

Dokumentacja dotyczy wymiany stolarki zewnętrznej w budynku Przychodni Zdrowia. W najbliższej przyszłości budynek zostanie poddany całkowitej termomodernizacji – dociepleniem elewacji i wymianą instalacji c.o. (częściowo już wymienione grzejniki).

Wymiana stolarki zewnętrzną jest etapem w procesie zmierzającym do osiągnięcia właściwych parametrów charakterystyki energetycznej budynku.

Stolarka okienna i witryny oraz drzwi zewnętrzne są sukcesywnie wymieniane w budynku na nowe od kilku lat. Dokumentacja obejmuje stolarkę dotychczas nie wymienioną. Na rysunkach stolarka nowa oznaczona jest jako istniejąca (istn.).

Dane techniczne stolarki – wg zestawień.

mgr inż. arch. Teresa Rokicka

